



LUNDS
UNIVERSITET

LU Byggnad
Peter Jakobsson
Lokalplanerare

YTTRANDE

Datum
2011-03-11

Dnr BY 2011/24

Akademiska Hus
Lund

Att: Leif Jacobsson

1

**M17:700, 701 Zoologen och Zoofysiologen: Remiss
programhandling 2011-02-15.**

Bakgrund

Akademiska Hus har anhållit om ett yttrande gällande programhandling för
Zoologen daterad 2011-02-15.

LU Byggnad bedömer att lämnade synpunkter i bifogade yttrande är av sådan art
att de ska beaktas så långt det är möjligt i systemhandlingsskedet. Detta ska ske
efter genomgång och samråd med LU Byggnad och under förutsättning att de inte
innebär kostnader utanför projektets ramar.

Peter Jakobsson
LU Byggnad

Bilagor:

Yttrande från HT område
Yttrande från HT huvudskyddsombud
Yttrande från LU Byggnad
Yttrande från LU Byggnad avseende avfallshus

Sändlista: Lynn.Akesson@etn.lu.se
Gunnel.Holm@kansliht.lu.se
Kim.Salomon@hist.lu.se
Jonas.Sundin@kansliht.lu.se
Ingegerd.Christiansson@hist.lu.se
Sara.van.Lunteren@bygg.lu.se

Kopia till:
Klas.Nordstrom@bygg.lu.se



LUNDS
UNIVERSITET

Området för humaniora och teologi
Dekanus

REMISSVAR

2011-03-08

LU Byggnad, Lokalförsörjning

Remissvar: Programhandling; M17:700, 701 Zoologen och Zoofysiologen

Området för humaniora och teologi avger följande yttrande som tillkommit efter samråd med områdets huvudskyddsombud, universitetets skyddsingenjör samt ansvarig lokalplanerare vid LU Byggnad: Antalet cykelplatser är färre än vad som krävs i Lunds universitets Krav och råd 2009. Därför bör ytterligare arbete göras för att kravet ska uppfyllas. När det gäller användning av roterande växlare i luftbehandlingsaggregat är också det en avvikelse från Lunds universitets Krav och råd 2009. I det fall roterande växlare används, är det ett krav från området att ingen återluft förekommer.

Områdets huvudskyddsombud avser att inkomma med ett kompletterande yttrande.

Två bilagor från institutionerna bifogas detta yttrande.

Bilaga 1: Synpunkter på programhandlingen Nya Zoologen, CTR

Bilaga 2: Remissvar till programhandling över Zoologen och Zoofysiologen,
Institutionen för kulturvetenskaper

Lynn Åkesson

Peter Gustafsson



LUNDS UNIVERSITET
Humaniora och teologi

REMISSVAR

2011-02-23

Områdesstyrelsen

Institutionen för kulturvetenskaper
Prefekt Karin Salomonsson

Remissvar till programhandling över Zoologen och Zoofysiologen

Institutionen för kulturvetenskaper ställer sig övergripande positiv till byggplanerna för ett gemensamt humanistiskt centrum.

I likhet med hur vi hittills har upplevt det, är det viktigt att projektgruppen fortsätter att ha en tät dialog kring synpunkter och önskemål från verksamheterna som ska flytta in.

Trots att vi ser fram emot flytten känns det också en smula vemodigt att lämna unika byggnader och en fantastisk utemiljö i kvarteret Hyphoff. Vissa av medarbetarna har varit oroliga att positiva värden för studenter och personal ska gå förlorade i samband med flytten. Det är viktigt att man i planeringen öppnar upp för möjligheten att skapa informella och formella mötesplatser för studenter och personal för att inte förlora kontakten som en lite intimare miljö kan erbjuda. Det hade också varit fantastiskt om Lunds universitet fortsättningsvis kunde hitta lämplig verksamhet i dessa byggnader av stort kulturhistoriskt värde.

Givetvis är det också ett stort plus om bygg- och hyreskostnader kan hållas nere, utan att för den skull avsäga sig möjligheten att skapa en modern och attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Karin Salomonsson, prefekt



11-02-24

LUNDS
UNIVERSITET

Centrum för teologi och religionsvetenskap
Professor Anders Jarlert, prefekt

Synpunkter på programhandlingen Nya Zoologen

Vid sammanträde 2011-01-26 beslöt CTR-styrelsen enhälligt begära att få byta placering i Zoologen till plan 1-4. Detta motsvarar vid flera tillfällen framförda önskemål från de olika personal- och studerandekategorierna. Särskilt viktigt är att studievägleddningen då kan placeras enligt önskemål på plan 1 och att de positiva synergieffekterna med andra ämnen kan öka, samt att placeringen på plan 5, som många ser som olycklig, kan undvikas.

Denna begäran tillställdes samma dag Kim Salomon, som mottagit den i positiv anda. CTR vill även i detta sammanhang framföra samma starka önskemål, och har därför i nuläget inga synpunkter på plan 5.

Även efter att ha tagit del av programhandlingen vill vi upprepa våra tidigare farhågor för att stora delar av biblioteket placeras i slutna magasin samtidigt som bokhylleutrymmet på varje arbetsrum blir avsevärt mindre än i nuvarande byggnad, vilket lätt kan leda till en situation där allt färre anställda vistas i sina arbetsrum för forskning och undervisningsförberedelser. Anordningen med slutna magasin har även pedagogiska nackdelar.

Med vänliga hälsningar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anders Jarlert'.

Anders Jarlert



LUNDS
UNIVERSITET

Dnr BY 2011/24

Område HT
Ingegerd Christiansson
Huvudskyddsombud

2011-03-08

M17:700, 701 Zoologen och Zoofysiologen: Remiss programhandling

Det är ett absolut krav att alla arbetsrum, stadigvarande arbetsplatser avsedda att vistas i mer än tillfälligt, har direkt dagsljus. Detta har inte tillgodosetts för kansliets lokaler, vilket påpekats både av kansliets skyddsombud och av skyddsingenjören. Det ska också finnas möjlighet till utblick, vilket måste beaktas vid utformning av takfönster.

Jag är tveksam till gradänger invid trappor. Deras utformning måste noga övervägas för att de inte ska bli farliga vid en eventuell utrymning. Enligt beräkning kommer 800-1500 personer att vistas samtidigt i lokalerna.

Det känns angeläget att största möjliga hänsyn tas till de byggnadsantikvariska synpunkter som framförts av Kulturarvsenheten vid Malmö Museer.

Mina fackkunskaper räcker inte för bedömning av ventilation och belysning. Belysningen måste givetvis anpassas till de arbetandes olika förutsättningar.

Ytterligare ritningsgranskning får anstå tills genomförandebeslutet är fattat och systemhandlingarna föreligger.

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Ingegerd Christiansson", written over a horizontal line.

Ingegerd Christiansson



LUNDS
UNIVERSITET

Byggnad, IT, Service
LU Byggnad
Ekonomi/Systemstöd
Andreas Svensson, Processledare

Yttrande till avfallshusskiss

Enligt Lunds kommun behöver avfallsrummet inte vara kylt då tömningsfrekvensen är minst 1 gång per vecka. Ventilationen måste dock vara god.

Huset behöver hårdgjord golvyta, helst betong. Transportvägen måste även den vara av betongplattor eller hård asfalt. Det kan finnas behov av en golvbrunn och vattenanslutning (frostfritt).

Dörren skall vara försedd med kort/kod öppning med dörröppnare i kortläsaren. Dörren måste vara uppställbar för avfallsentreprenören. Dörröppningen skall minst vara 1200 mm.

För att göra avfallshuset tryggare och trevligare vore det bra om det sattes in fönster, det är oftast bara en åt gången som slänger avfall. En annan kvalité som uppnås med fönster är att ljuset inte behöver tändas under dagtid. Det vore även bra om det vara rörelsevakt till tändningen av ljuset.

Placeringen av huset är inte optimalt då avfallsentreprenören måste endera backa in mot avfallshuset eller backa därifrån. Det är inte optimalt då det finns risk att backa på personer som uppehåller sig på gården. 18 meters radie. Avfallsentreprenören ser helst att placeringen av avfallshuset och miljön mellan befintliga huskroppar möjliggör att det går att köra runt avfallshuset

Utsidan av huset är trevligt ritat men det vore bättre ur miljösynpunkt att det tryckimpregnerade träribborna byttes till lärk eller liknande.

Avfallsfraktioner som behövs:

Avfallslag	Kärlstorlek(liter)	Antal	m ²	Total m ²
Organiskt matavfall	660	1	1	1
Hushållsavfall	660	10	1	10
Wellpapp	660 eller press	2	1	2
Plast	370	1	0,6	0,6
Metall	370	1	0,6	0,6
Kartong	370	1	0,6	0,6
Elektronikbur	Bur	1	0,4	0,4



LUNDS
UNIVERSITET

2011-01-27

Diariennr

Glas ofärgat	190	1	0,4	0,4
Glas färgat	190	1	0,4	0,4
Toner	190	1	0,4	0,4
Glödlampor	21	1	0,1	0,1
Lågenergilampor	21	1	0,1	0,1
Batterier	21	1	0,1	0,1
Lysrör	Tub	1	0,3	0,3
Grovavfall	Ett hörn	1	2	2
			TOTALT	19
Kärl	Mått (bx dxh) mm			
660 liter	1265x774x1207			
370 liter	745x800x1070			
190 liter	545x690x1070			
21 liter	375x265x275			

Avfallsutrymmet ser ut att vara lite litet tilltaget då endast kärnen upptar 2/3 av ytan. Det kan bli svårt att nå/hantera kärnen. Det är lämpligt att placera ut kärnen i ritningen för att se så att utrymmet räcker till och hanteringen fungerar.

För närvarande är det två entreprenörer som hämtar avfall. Detta sker vid ett flertal tillfällen under veckan.

Varje onsdag och torsdag kommer ett tjugotal 190-liters kärl (papper och wellpapp) att ställas ut över dagen för tömning. Det bör skapas utrymme för detta mellan byggnadskropparna.

Andreas Svensson och Maria Nilsson



LUNDS
UNIVERSITET

LU Byggnad
Peter Jakobsson
Lokalplanerare

REMISSSVAR

1

Datum
2011-03-11

Dnr BY 2011/24

Remissvar: M17:700, 701 Zoologen och Zoofysiologen: Remiss programhandling 2011-02-15.

Nr	RFN	Plan	Yttrande	Kommentar
1			3.3.4 Antal cykelplatser färre än kravet. Antalet måste ökas och parkering måste finnas i anslutning till alla entreér.	
2			3.6 Återvinningsstation ej programskriven. Avfallsrum 30 kvm. OK. Storlek ökas till ca 40 kvm.	
3			3 rum i kansli har indirekt dagsljus via lanternin. OK. L0.2.001/002 samt L0.1.176.	
4			Ett fåtal arbetsrum är mindre än 10 kvm. Arbetsrum under 9 kvm accepteras ej.	
5			Saknar beskrivning av ljudkrav för Reception, café och foajén inkl Läsesalen. Vad gäller för att denna miljö skall vara acceptabel?	
6			PH El, sid 8, Zoologen kontorsplatser. Innebär detta att platsbelysning krävs?	
7			PH, El. Sektionering av ljus i mötesrum skall finnas.	
8			PH El/data. Är ritningar över basstationer inkluderade, dvs. saknar referens i handlingen.	
9			Ingår TP uttag för vibrationsdetektorer för de fönster som ej uppnår P5B? Fastighetsägarens ansvar att uppnå P6B eller motsvarande. Hur många fönster är det fråga om till vilken kostnad?	
10			7.4.2 Roterande växlare används i luftbehandlingsaggregat. Hänförs till Avtalsgruppen.	

11			Placering av dörrar till Kontorsarbetsrum; om möjligt placeras så hyllor kan placeras på samma vägg. Fritt mått ca 350 från vägg bakom inåtgående dörrblad.	
12			Kontorsväggar skall var ovanljus/sidoljus enligt tidigare besked, dvs. regelvägg istället för glasparti.	
13			Toalett tillgång ej tillfredställande på plan 1. Utredning krävs för att se över möjligheterna till ytterligare ett batteri med minst 3-5 toaletter lätt tillgängliga från foajén. Dessa toaletter kan till viss del relokaliseras från t.ex CTR plan5. Test skall ske mot omräkningstal 1 toalett/35 platser i gemensamma ytor. Antal platser är ca 1200 platser i Lärsosalar och ca 300? läseplatser/platser. Detta påpekades redan 2010-11-18. HT80 Gemensamt, räcker toaletter till, dvs. kl 10,12 och 15 kanske 500 personer rör sig i den gemensamma ytan. Bättre genomströmmning med större toaletterum?	
14			Möjlighet att göra manuell "override" på solskydd.	
15			Generellt skall fönster gå att öppna.	
16			KRAFT uttag i trappor och övriga platser där vi tror att studenterna kommer att "hänga".	
17			Gärna mer grönytor. Risk att stenmjöl kan vara svårt att gå på.	
18			Golvbrunnar i sammanträdesrum / konferensrum / lärosalar 11-39 platser, el/data via bord.	
19			AV-kanalisation mellan datasalar, dvs. kunna styra bild/ljud i bägge datasalarna samtidigt.	
20			Kanalisation mellan AV-rum och stor skärm på hörsalens södra gavel. Ev. räcker det med KRAFT och Data/TP uttag längst upp på vägg.	
21			HT 250 hörsal. Lucka i yttervägg ca: 15 x 20 cm där man kan komma in med kabel utifrån vid tv-sändningar och dylikt. I nära anslutning till luckan sätter vi också ett 63 amp kraftuttag. Kraften ska låsas. Uttaget kan placeras på utsidan i litet skåp eller på insidan, det är mest en estetisk fråga. Tidigare påpekat HT 155 2011-01-17.	
22			PH, fel summering i Lokalprogram, dvs. total stämmer ej med ingående verksamheter.	

23			Städförråd plan önskas på 2,3 och 4 i Zoologen, ev , ytterligare ett förråd på plan 0 i nybyggnationen (foajé, vid Larmstudio). Ersätter tidigare placeringar.	
24	L1.0.188	0	Humlab arbetsrum, glasade väggar/alternativt stort observationsfönster.	
25	L10.0.001	0	Fönster i dokumentationsrum	
26	L10.0.002	0	Fönster i dokumentationsrum	
27	L5.1.002	0	Kulutrvetarnas förråd bör vara i verksamheten	
28	L5.1.004	0	Kansli arkiv, krångligt läge.	
29	L5.1.010	0	Allmänt förråd delat. Programmerade ytor skall ej delas upp (vaktmästeri.)	
30	L5.1.012	0	Bör placeras i Zoofysiologen, nära vaktmästeri. I nuvarande läge skall åtkomst ske via allmänna ytor, ej via studerande ytor.	
31	L5.1.012b	0	Central förråd brandklass, krångligt läge.	
32	L5.1.019	0	CTR förråd bör vara i verksamheten, 21 på ritning 13 i dRofus?	
33	L5.1.022	0	HT196, Larm-Studio, Flytta dörr i Larm-förråd/kontrollrum. In mot vägg o högerhängd öppnas mot vägg.	
34	L5.2.001	0	Gemensamt, Förråd för litet 10 (20). Bör flyttas till Zoofysiologen.	
35	L7.8.002	0	Omklädning - lokalvård, 7 kvm (10), ej acceptabelt.	
36	L7.8.007	0	Centrallager, 22 (25), ej acceptabelt.	
37	L7.2.011	0	Stud.Mikrougnar i plan 0; gärna komplettera med ytterligare vattenhoar	
38		0	Larm-Studio, Skilj av LARM-studio område, dvs. dörr mellan trappa och norrkant elnisch.	
39	L0.7.002	1	Receptionen skall ha heltäckande väggar. Öppningsbar lucka på ca 3 m.	
40	L0.8.003	1	Reception förråd för litet 11 (15)	
41	L1.1.042	1	Justera ytorna för grupprum i Läsesal, dvs. flytta vägg så att L1.1.041 blir större.	
42	L2.2.003	1	Filosoferna, kopiering/post 13 (20)	
43	L2.5.003	1	Tidigare anmärkt. HT121, Enklare entré till AV-rum mellan 90-salar. 2010-12-06. Ej acceptabelt för närvarande. Hänskjuts till avtalsgruppen.	
44	L5.1.016	1	Dörr till förråd skall vara från filosofernas verksamhetsområde.	
45	L7.2.001	1	Arkeologi, pentry för litet 17 (20) enligt ritning. Större i dRofus, vilket gäller?	
46	L7.2.019	1	Kaffeautomat för Humlab fattas.	
47	L8.1.002	1	3 st Sökstationer i foajé fattas.	

48	L0.8.004	1	Postfack/Fax L.8.004, genom att flytta dörren mer centriskt på kortvägg ökar möblerbarheten och vi får mer plats för postfack på långväggarna.	
49	L1.4.007	1	Dörr i läsesal stör möblering i foajé.	
50		1	Ett korskopplingsrum saknas!?	
51	L0.2.005	2	Arkeologi, för många doktorander. Tidigare påpekat HT65, 2010-11-18. Ej acceptabelt	
52	L0.2.006	2	Arkeologi, för många doktorander. Tidigare påpekat HT65, 2010-11-18. Ej acceptabelt	
53	L0.2.016	2	Arkeologi, kopiering måste avskärmas.	
54	L1.1.059	2	Kansli, skjutdörr mellan pentry och sammanträdesrum.	
55	L1.2.003	2	Filosofi, sammanträdesrum, 18 pl jmf 20 pl prog.	
56	L1.5.003	2	Bibliotek, fattas 11 platser i Läsesal på mezzaninen. Går den att utöka?	
57	L2.2.014	2	Filosofi, Kopiering/Skrivare, 0 (5).	
58	L5.1.013	2	IT förråd bör ligga inom IT avdelningen	
59	L5.1.016	2	Filosofi, fragmenterade förråd.	
60	L7.2.003	2	Filosofi, pentry storlek och form.	
61	L7.2.008	2	Personalmatsal, - Avdelad yta i Personalmatsal tas bort. Pelare i utrymmet ej acceptabelt. Dörr tas upp till grupprum L1.2.019.	
62	L7.2.008	2	Personalmatsal, spis tillföres i pentry.	
63	L1.5.001	2	HT 192 2011-02-10, Gemensamt, Idag har vi två salar med plats för 16 datorer/32 personer i varje sal. Vi behöver utöka eller byta sal så att en datasal har kapaciteten 20 datorer/40 personer pga. av storlek på master utbildning.	

64		2	Bibliotekets/IT planlösning ej acceptabel med avseende på: - Biblioteket/IT pentry ej bra. Nu lösning efterfrågas, gärna med pentry ut längst norrut eller mot Sölvegatan. Inget krav att konferensrum har dagsljus. - förråd för litet 4 (15). - ytterligare minst en toalett måste tillföras. - plats för kop/skrivare i korridor längst norrut. - HT 189, Bibliotek, Läshandikappsrum minskas till ca 7- 8 kvm, dvs. skall i princip enbart innehålla en arbetsplats. Överbliven yta läggs på grupprummen. - IT Förråd bör finnas med i den administrativa delen.	
65		2	2 sökstationer tillförs i anslutning till biblioteksdisk.	
66	L0.0.049	3	Filosofi, Arbetsplats, 12,6 (15)	
67	L1.2.011	3	Grupprum för litet 32 (40), 16 platser. (20).	
68	L2.2.015	3	Filosofi, Kopiering/Skrivare, 0 (5).	
69	L7.2.004	3	Historiska, pentry 18 (20)	
70		3	Kulturvetarna. Förråd 6 kvm ej knutet till rum, fragmenterat.	
71	L0.0.052	4	Filosofi, Arbetsplats, 24,6 (28)	
72	L0.0.054	4	Filosofi, Arbetsplats, 18,1 (21)	
73	L0.0.084	4	Historia, rum för litet för 4 doktorander 19,5 (28) Ej acceptabelt.	
74	L0.1.020	4	CTR, arbetsrum för små 9 (10)	
75	L0.1.081	4	Filosofi, Arbetsrum 8,6. Ej acceptabelt	
76	L0.1.244	4	CTR, arbetsrum för små 8 (10) Ej acceptabelt	
77	L0.1.082	4	CTR, arbetsrum för små 9 (10)	
78	L0.1.189	4	CTR, Arbetsrum - 2 personer, 12,6 (15) Svårt att möblera med devisen att inte sitta med ryggen mot dörren. Felmärkt på ritning.	
79	L2.2.002	4	CTR, Kopiering/Post, 16,9 (20).	
80	L2.2.005	4	Kopiering/Post, avskärmning behövs.	
81	L5.1.019	4	CTR, förråd för små och framerterade.	

82		4	Kulturvetarna. Förråd 6 kvm ej knutet till rum, fragmenterat.	
83	L0.0.015	5	CTR, doktorandrum, 18,2 (28)	
84	L0.0.016	5	CTR, doktorandrum, 18,7 (21)	
85	L0.0.017	5	CTR, doktorandrum, 17,6 (21)	
86	L0.0.018	5	CTR, doktorandrum, 17,6 (21)	
87	L0.0.019	5	CTR, doktorandrum, 17,6 (21)	
88	L0.0.020	5	CTR, doktorandrum, 17,7 (21)	
89	L0.0.021	5	CTR, doktorandrum, 16,9 (21)	
90	L0.0.022	5	CTR, doktorandrum, 16,8 (21).	
91	L0.0.023	5	CTR, doktorandrum, 17,6 (21)	
92	L0.0.024	5	CTR, doktorandrum, 17,5 (21)	
93	L0.0.025	5	CTR, doktorandrum, 17,6 (21)	
94	L1.2.002	5	CTR, Sammanträdesrum, 33,2 (40).	
95	L2.2.019	5	CTR, plats för kop/skrivare i västra flygeln.	
96	L5.1.019	5	Förråd för litet , fragmenterat.	
97		5	Extra kyla på plan5, CTR	
98		5	Hur är trapphuset på plan 5 tänkt att avlåsas, dvs. pentry och sammanträdesrum i trapphus och tillgång till plan 6?	
99		5	CTR 5 toaletter, behövs detta?	



Peter Jakobsson